



# Gmina Węgorzyno


73-155 Węgorzyno ul. Rynek 1 ☎ 573 003 931, 573 003 912

*e-mail: [urząd@wegorzyno.pl](mailto:urząd@wegorzyno.pl); [www.wegorzyno.pl](http://www.wegorzyno.pl)*

WO.RM.0003.59.1.2026.JL

Węgorzyno, dnia 10.06.2026r.

**Grażyna Kata**  
**Radna Rady Miejskiej w Węgorzynie**



W nawiązaniu do złożonej interpelacji, która zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025r. poz. 1691 tj.) została przekazana wg właściwości do Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie, w załączniku do niniejszego pisma przekazujemy odpowiedź w tej sprawie.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza  
Kierownik  
Wydziału Rozwoju i Gospodarki Komunalnej  
*mgr inż. Mirosław Przysiwak*

Załącznik:

1. Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych w Łobzie z dnia 26.05.2026r. znak pisma: BD.070.15.2026

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.



*P. Sekretarz  
P. Przewodnik*

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie |           |
| WPŁYNĘŁO                         |           |
| 26.05.2026                       |           |
| L.dz. ....                       | zaj. .... |
| podpis <i>Cebulska</i>           |           |

**Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie**  
**ul. Niepodległości 35, 73-150 Łobez**

tel/fax. (91) 39 74 066; e-mail: zdp@powiatlobeski.pl

Łobez, dnia 26.05.2026r.

BD.070.15.2026

**Gmina Węgorzyno**  
**ul. Rynek 1**  
**73-155 Węgorzyno**

W odpowiedzi na interpelację, która wpłynęła dnia 21.03.2026r. Radnej Rady Miejskiej w Węgorzynie, Pani Grażyny Katy, dotyczącą stanu technicznego chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4314Z ul. Runowska w Węgorzynie informuję, że przeprowadzona analiza wskazuje na występowanie licznych uszkodzeń nawierzchni, w tym kolein, nierówności, zapadnięć oraz popękanych i zdeformowanych płytek chodnikowych.

Jednocześnie ustalono, że główną przyczyną pogarszającego się stanu technicznego chodnika jest znajdująca się pod nim infrastruktura podziemna, obejmująca w szczególności sieć kanalizacyjną oraz przyłącza wodociągowe. W miejscach występowania uszkodzeń nawierzchni zlokalizowane są stare i wyeksploatowane urządzenia infrastruktury technicznej, których nieszczelność powoduje wypłukiwanie oraz osiadanie gruntu, skutkując wtórną deformacją nawierzchni chodnika.

W związku z powyższym wykonanie kompleksowego remontu nawierzchni chodnika, bez uprzedniej modernizacji lub wymiany wskazanej infrastruktury podziemnej, przez właściciela tj. Gminę Węgorzyno, byłoby działaniem nieuzasadnionym ekonomicznie i technicznie, ponieważ bez wcześniejszej wymiany lub modernizacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej problem będzie się powtarzał.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, zasadnym jest w pierwszej kolejności podjęcie działań związanych z wymianą lub modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co umożliwi następnie wykonanie trwałego i skutecznego remontu chodnika.

Jednocześnie informuję, że stan przedmiotowego chodnika będzie monitorowany, a w przypadku wystąpienia miejsc stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników podejmowane będą działania o charakterze doraźnym, mające na celu ich zabezpieczenie.

**DYREKTOR**  
**Zarządu Dróg Powiatowych**  
**w Łobzie**

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. A/a (ZDP-BD)

**Do wiadomości:**

1. Pani Grażyna Kata,

